

## **TELECHARGEMENT DES FICHIERS « \*.INI »**

- 1\** Téléchargez le fichier « Ini\_Terrestres\_France.zip » sur votre ordinateur.
- 2\** Par un clic droit, décompressez le fichier « Ini\_Terrestres\_France.zip » : tous les fichiers « \*.ini » doivent se trouver dans un même dossier (dont le nom commence par « INI »).
- 3\** Copiez le dossier contenant les fichiers « \*.ini » dans la racine d'une clé USB. Vous pouvez désormais connecter la clé USB sur le mesureur de champ.