



## **Les améliorations / modifications des versions 2.4 / 2.3 et 2.1 Avril 2010**

- ➔ Ajout du Link Margin (LKM) en Satellite – **très important en DVB-S2**
- ➔ Ajouts du Noise Margin en Terrestre (TNT)
- ➔ Correction de bugs mineurs (spécifiquement V2.4)

Ces versions sont compatibles avec tous les appareils de la famille SEFRAM 7860 (7861, **7861HD**, 7862, **7862HD**, 7863, **7863HD**, 7865, **7865HD**, 7866, **7866HD**)

## **Rappel des améliorations / modifications de la version 1.9 Janvier 2010**

- ➔ Amélioration de la mesure d'écho COFDM dynamique 30 dB, profondeur 67 km en 8k, mesure temps réel
- ➔ Ajout d'un arrêt automatique de l'appareil au bout de 10 minutes (cet arrêt est débrayable)
- ➔ Amélioration de la constellation : ajout de temps d'intégration de 1, 3, 10 et 30 secondes
- ➔ Corrections de bugs mineurs