



Les améliorations / modifications des versions 2.6 et 2.7 Juin/Juillet 2010

- ➔ Amélioration du SatCR (gestion inverté switch)
- ➔ Amélioration du mode Scope en TV
- ➔ Correction de bugs mineurs
- ➔ Mise à jour des paramètres du satellite AB3
- ➔ Amélioration de la mesure des échos (V2.7)

Ces versions sont compatibles avec tous les appareils de la famille SEFRAM 7860 (7861, **7861HD**, 7862, **7862HD**, 7863, **7863HD**, 7865, **7865HD**, 7866, **7866HD**)

Rappel des améliorations / modifications des versions 2.5 / 2.4 / 2.3 et 2.1 Janvier 2010

- ➔ Ajout du Link Margin (LKM) en Satellite – **très important en DVB-S2**
- ➔ Ajouts du Noise Margin en Terrestre (TNT)
- ➔ Correction de bugs mineurs (spécifiquement V2.4 et V2.5)
- ➔ Amélioration de la qualité des images numériques TV HD (V2.5)